



# COMUNE DI ORMEA PROVINCIA DI CUNEO

## ***PROGETTO ESECUTIVO*** SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO BORGATA CHIESA (CHIONEA) CONSEQUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016 CODICE INTERVENTO CN\_A18\_430\_16\_516

### 6 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**PROGETTISTI:**

Geol. Aldo Acquarone  
Via Aleramo n° 129  
Geom. Pierpaolo BOCH  
Via Vitt. Emanuele n° 166  
12075 Garessio (CN)

**COMMITTENTE:**

COMUNE DI ORMEA  
Via Teco n° 1  
12078 ORMEA (CN)  
Tel 0174/391101  
e/mail [ormea@reteunitaria.piemonte.it](mailto:ormea@reteunitaria.piemonte.it)

*Ormea lì Ottobre 2017*



**Foto n° 1: Foto aerea (fonte Google Maps) zona d'intervento Frana Chionea**



**Foto n° 2: Vista dal versante opposto - il dissesto con parziale evoluzione a colata è avvenuto a carico dei terreni di copertura nell'ambito di un largo impluvio a valle del quale sono presenti le abitazioni della borgata. Un coronamento molto più esteso evidenzia l'effettivo sviluppo del settore in dissesto incipiente**





**Foto n° 3: il dissesto con parziale evoluzione a colata è avvenuto a carico dei terreni di copertura nell'ambito di un largo impluvio a valle del quale sono presenti le abitazioni della borgata. Un coronamento molto più esteso evidenzia l'effettivo sviluppo del settore in dissesto incipiente**



**Foto n° 4: il dissesto con parziale evoluzione a colata è avvenuto a carico dei terreni di copertura nell'ambito di un largo impluvio a valle del quale sono presenti le abitazioni della borgata. Un coronamento molto più esteso evidenzia l'effettivo sviluppo del settore in dissesto incipiente**





**Foto n° 5: Vista da valle del dissesto evoluto a colata**



**Foto n° 6: Particolare del settore retrostante le abitazioni**





**Foto n° 7: Particolare attraversamento da disostruire e consolidare**



**Foto n° 8: Particolare attraversamento da sistemare e consolidare**